

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

4to. TRIMESTRE 2025

31/12/25

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

Nombre de la obra:

Terminación de la adecuación del edificio de laboratorios, aulas y salas multidisciplinarias de Matemáticas y Física, tercera etapa, primer nivel, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería.

GEOREFERENCIA O CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)


CRUQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Porcentaje de avance

91%



Dirección Postal:  
Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184.

FOTOS



FOTOGRAFIA 1 (F1). 2do nivel, (convenio ampliación). Albañilería muros castillos y cadenas perimetrales y de módulos sanitarios, aplanados y pintura; e inicio colocación de piso de loseta.



FOTOGRAFIA 2 (F2). 1er Nivel Conclusión de trabajos de acabados: pintura, cancelería, plafones, instalaciones; y limpieza



FOTOGRAFIA 3 (F3). 1er. Nivel. Conclusión de instalación eléctrica, voz y datos.



FOTOGRAFIA 4 (F4). 1er. Nivel. Conclusión de trabajos de acabados: aplanados en muros interiores y pintura.

Observaciones: (11)

Primer nivel. Conclusión de suministro y colocación de: cancelería en espacios interiores y ventanas en fachadas; bardos y colocación de plafón; acabados en muros: pintura y conclusión de trabajos de instalaciones; 2do. nivel: albañilería: muros castillos y cadenas perimetrales y de módulos sanitarios, aplanados y pintura; e inicio de trabajos de suministro y colocación de piso de loseta



FOTOGRAFIA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS (F5). Foto fachada lateral Suroeste del edificio.

Arq. Adrián Cordero Vleira  
Director de Proyectos y Obras

Dr. Octavio Castillo Acosta  
Rector

L.C. Gabriela Mejía Valencia  
Directora General de Planeación

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.